Схема сборки стойки Стелла-техник



Комплектация

- перфорированные направляющие с односторонними/двустронними пятками - 2 шт.;
- верхняя зубчатая П-образная горизонтальная планка – 1шт.;
- нижняя малая П-образная планка – 1 шт.;
- полукрестовины – 2 шт.;
- болт стяжной в комплекте с шайбами и гайкой для полукрестовин.

Порядок сборки

1. Разложить комплектующие стойки как показано на Рис. 1

2. В верхних углах стойки необходимо вставить зубчатую горизонтальную планку в перфорированный профиль и зацепить полукрестовину в «ушко» планки. (Рис.2)

Рис.1



Рис.2

3. В нижних углах стойки необходимо вставить П-образную горизонтальную планку в перфорированный профиль и зацепить полукрестовину в «ушко» перфорированной стойки.

Рис.3 Рис.4 Рис.5

4. Далее приступаем к навешиванию держателей для ящиков, которые в комплект стойки не входят и приобретаются отдельно, исходя из рассчитанного заранее количества рядов, которые зависят от размеров навешиваемых ящиков. К каждому держателю прилагается по 2 самореза для крепления к перфорированной стойке.

Держатели бывают 2-х видов (см. Рис. 6):

- Тип 1: облегченный тип «S» с распределенной нагрузкой на держатель до 25 кг на держатель и применяется в основном для ящиков V-1 и V-2 и для ящиков V-3 с небольшой нагрузкой на ящик.
- Тип 2: СТАНДАРТНЫЙ держатель с распределенной нагрузкой до 40 кг на держатель, отличительная особенность стандартного держателя – замкнутый контур и применяется в основном для ящиков V-3 с нагрузкой выше среднего.

Рис.6

5. Навешивание держателей происходит сверху вниз с подбора необходимого уровня под самый маленьких из приобретенных в комплектацию стойки ящиков. См. Рис. 6Держатель зацепляется «хвостиками» в прямоугольное окошко перфорации и закрепляется саморезом.

Рис. 7

6. Далее аналогично навешиваются остальные держатели. Если в приобретенной комплектации несколько размеров ящиков, например V-1, V-2, V-3, то навешивание держателей с ящиками происходит придерживаясь правилам «пирамиды»: самые маленькие наверху, самые большие внизу

Рис.8

Таким образом, получаем полностью собранную стойку с ящиками.